

Beispiel für einen ausführlichen Bericht als Ergänzung zum schriftlichen Ausbildungsnachweis

*Augspleiß bei einem 3-litzigen Hanfseil mit 12 mm Durchmesser
Spleißzugabe 15 Schläge*

Vorgangsbeschreibung:

Die Spleißzugabe abmessen und am Beginn des Auges das Seil mit einer Lage Klebeband gegen aufdrehen sichern, anschließend das Auge je nach Bedarf festlegen und den Endpunkt markieren.

Augenmitte mit einem vorher auf Beschädigung geprüften Halteseil an einem Arbeitstisch festmachen. Nun das Seil bis zum Klebeband aufdrehen und zum Auge legen. Bevor der Spleißvorgang beginnt werden die nun losen Litzen aufgeteilt, dabei werden die vordersten zwei Litzen über, die hintere unter die vorgesehene Spleißstelle gelegt. Mit einer Spleißnadel (Marlspieker, Fid, Stecher) die Litze unter der einzuspleißenden Litze anheben und diese gegen den Schlag durchstechen, stets darauf achten vom Körper wegzustechen. Derart auch mit den beiden anderen Litzen gegen den Uhrzeigersinn verfahren, dabei darauf achten die Drehung der Litzen beizubehalten. Nun dies solange wiederholen, stets die Litzen über eine und unter eine des Seils führen, bis man vier Vorgänge abgeschlossen hat. Dies führt zu einem Treppenförmigen Spleißbild, für einen geraden Spleißverlauf ist nach dem Durchstich noch ein Ruck entgegen der Spleißrichtung zu vollführen.

Abschließend kann man den Spleiß nach dem vierten Durchstich noch verjüngen, also die Litzen teilen und mit einer Hälfte ein weiteres mal durchstechen. Nun werden die Litzen, oder geteilten Litzen, knapp über den Austrittspunkt abgetrennt und bei Bedarf vertakelt.